


# NUOVA BRAVO 1.4 16v LUFTVERTEILERKLAPPEN AN DER LINKEN SEITE A.U.E., BEI AUSGEBAUTEM KLIMAAANLAGEGEHÄUSE 5040C93



Ausbau ( [Wiedereinbau](#) )

1. Elektrische Stecker der Luftverteilungsmotoren (1a) und des oberen linken Mischluftsensors (1b) trennen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1a	STELLER LUFTVERTEILUNGSKLAPPE	Siehe N080 STELLER LUFTVERTEILUNGSKLAPPE
1b	TEMPERATURSENSOR LUFTVERTEILUNG OBEN LINKS	Siehe K112 TEMPERATURSENSOR LUFTVERTEILUNG OBEN LINKS


- Befestigungsschrauben der Motorhalterung herauserschrauben.

2. Halterung mit Motoren entfernen.

1. Zahnräder von den Wellen der Klappen entfernen.

2. Befestigungsschrauben des Deckels des Klappensitzes lösen.

- Deckel des Klappensitzes und die Verteilerklappen entfernen (links)



Wiedereinbau ( [Ausbau](#) )

- Verteilerklappen in ihrem Sitz einbauen.

- Deckel des Verteilerklappensitzes einbauen und mit den Schrauben befestigen.

- Zahnräder der Klappen befestigen.

- Halterung der Verteilermotoren mit den Schrauben befestigen.

- Elektrische Stecker der Luftverteilungsmotoren und des oberen linken Mischluftensors anschliessen.